



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 510

DATA 30/12/2010

DETERMINAZIONE **N° 219** **DEL 30/12/2010**

IMPEGNO DI SPESA SI (XX) NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per ripristino palo di illuminazione pubblica danneggiato da autoveicolo in strada Torretti n. 41 (Palo n. 7378)

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

30/12/2010

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p>Cap. 95400 _____ n.663 _____</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 30/12/2010</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 03/01/2011</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 03/01/2011</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 03/01/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per ripristino palo di illuminazione pubblica danneggiato da autoveicolo in strada Torretti n. 41 (Palo n. 7378).

L'anno DUEMILADIECI del mese di Dicembre del giorno Trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000 e il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2010 "Approvazione del bilancio di previsione 2010 del bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010/2012" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 66 del 25/03/2010 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2010" e ss.mm.ii.;

Dato atto che la società ENEL SOLE Srl con sede a ROMA in Viale TOR DI QUINTO 45/47 e Divisione Infrastrutture e reti Area di Business Illuminazione Pubblica Dipartimento Territoriale Nord Ovest con recapito in 10121 Torino Casella Postale n. 210, ha in affidamento il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali e a seguito di richieste di intervento di manutenzione degli impianti comunali procede al compimento dei lavori e somministrazioni occorrenti;

Viste:

- la nota del Responsabile Area Vigilanza dell'Ufficio di Polizia Municipale di Bricherasio in data 18/11/2010 Prot. n. 15081 con cui veniva comunicata all'Ufficio Tecnico comunale l'avvenuta constatazione di danni al palo di illuminazione pubblica n. 7378 posto in Strada Torretti in prossimità del civico n. 41;

- la richiesta di preventivo all'uopo predisposta dal Responsabile dei Servizi Tecnici Prot. n. 15216 del 22/11/2010 relativa al compimento dei necessari lavori di riparazione del palo danneggiato e inviata dal Comune alla Società ENEL SOLE Srl;

- la segnalazione di sinistro volta al risarcimento danni per tale palo di Illuminazione Pubblica danneggiato, trasmessa dal Comune in data 22/11/2010 con nota Prot. n. 15217 alla AON CB Srl (già CB BROKER) al fine di dare corso alla pratica in questione;

- la nota della società ENEL SOLE Srl del 30.11.2010 n. SOL/IPT/NO/ZOIP/ZOIP/TO/T2 pervenuta al Comune in data 06/12/2010, di trasmissione del preventivo relativo a:

-Preventivo Palo 7378 Strada Torretti n. 41 - Importo Euro 701,55+I.V.A. in misura del 20% pari ad Euro 140,31 ed un totale di Euro 841,86, dettagliato dei lavori e somministrazioni occorrenti per la sistemazione del punto luce pre esistente danneggiato;

Ritenuto di procedere pertanto al compimento dei necessari interventi di riparazione/sostituzione del palo di illuminazione pubblica danneggiato e sopra citato;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare alla società Enel Sole Srl con sede a Roma in Viale TOR DI QUINTO n. 45/47 e Divisione Infrastrutture e reti Area di Business Illuminazione Pubblica Dipartimento Territoriale Nord Ovest con recapito in 10121 Torino Casella Postale n. 210, l'incarico per il compimento dei lavori e somministrazioni occorrenti per la riparazione/sostituzione del punto luce esistente in Strada Torretti n. 41, secondo il seguente preventivo di spesa:

- Preventivo Palo 7378 Strada Torretti n. 41 - Importo Euro 701,55+I.V.A. in misura del 20% pari ad Euro 140,31 ed un totale di Euro 841,86;

2)Di dare atto che si procederà al pagamento della cifra di Euro 841,86 al ricevimento della fattura relativa da parte di Enel Sole Srl inerente i lavori oggetto del presente incarico;

3)Di imputare per il momento la spesa di Euro 841,86 (qualora integralmente coperta da assicurazione) al cap. 95400 "Servizi conto terzi" Tit. 4 Funz. 00 Serv. 00 Int. 05 del Bilancio 2009 in corso disponibile, riservandosi con eventuale successivo atto altra imputazione, note le determinazioni della società assicuratrice;

4)Di introitare la somma di Euro 841,86 da parte della compagnia assicuratrice tramite recupero da parte del Broker assicurativo incaricato del servizio sul cap. 6015 Cod. 6 00 00 05.

Sulla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di conformità di cui agli artt. 49 e 97 del T.U. 267/2000 e 16, comma 4 del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che è stato assunto impegno di spesa numero 663 per € 841,86= con imputazione al Capitolo 95400 del bilancio 2010, disponibile.

Li, 30/12/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/___