



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 102

DATA 01/04/2015

DETERMINAZIONE **N° 45** **DEL 31/03/2015**

IMPEGNO DI SPESA SI (XX) NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per riparazione urgente macchina alza feretri tipo R.MITO 520 al fine di garantire lo svolgimento regolare dei servizi cimiteriali.
Codice CIG n.Z2613E7379

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
 F.to:FALCO Vilma

31/03/2015

Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno N. 225/2015 Capitolo n. 4.210/10/99 ex 26.200 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto Li, 01/04/2015	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi DAL 03-apr-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele
RELATA DI PUBBLICAZIONE N. REG. <u>266</u> Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 03-apr-2015	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 03-apr-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per riparazione urgente macchina alza feretri tipo R.MITO 520 al fine di garantire lo svolgimento regolare dei servizi cimiteriali.

Codice CIG n.Z2613E7379

L'anno DUEMILAQUINDICI nel mese di Marzo il giorno Trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visti lo Statuto Comunale, il T.U. n. 267/2000 e il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Dato atto che con Decreto del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.67 del 21/03/2015 il Ministro dell'Interno ha differito al 31.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all'art.163 del D.Lgs n.267/2000;

Considerato che, per la normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. Z2613E7379;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Considerato che occorre procedere con estrema urgenze e pertanto avvalendosi di ditta locale operante nel settore, al fine di procedere alla riparazione della macchina tipo Montaferetri R. MITO 520 esistente presso il cimitero comunale, che frequentemente accusa avaria di funzionamento e che al momento, nonostante più interventi da parte di altra ditta, non ha trovato soluzione definitiva;

Sentita in proposito la ditta Cimit Service Snc di Mario Sferruzzi & C., con sede in Via alle Fabbriche n. 183 a 10072 Caselle Torinese (TO) ditta locale operante nel settore delle attrezzature cimiteriali, che previo sopralluogo eseguito in loco in data 30/03/2015, in data 31/03/2015 ha presentato la propria migliore offerta per il compimento dei seguenti lavori e somministrazioni:

Offerta n. 2015/0067.00 del 30.03.2105

Intervento di riparazione/sostituzione ricambi. L'intervento URGENTE è comprensivo di spese di trasferta, tempi di ricerca guasto, tempi di riparazione e/o sostituzione del ricambio in avaria eseguito presso vostro Cimitero comunale per il guasto segnalato:

- Sostituzione di Finecorsa elettromeccanico di macchina bassa ad escludere la movimentazione come da elenco parti di ricambio del costruttore ed in conformità al manuale d'uso della macchina;
- Taratura del finecorsa e miglioramento del sistema di controllo macchina tutta bassa per evitare la rottura meccanica a seguito di abbassamento completo della piattaforma;
- Collaudo funzionale della macchina a garanzia della funzionalità dei dispositivi di sicurezza ripristinati;

Il lavoro sarà eseguito a regola d'arte nel pieno rispetto delle normative tecniche applicabili ed in ottemperanza alle indicazioni fornite dal costruttore su apposito manuale d'uso con apposito elenco ricambi e conservando a pieno le specifiche del progetto elettrico: si rilascia dichiarazione di avvenuta esecuzione a regola d'arte.

La Cimit Service in quanto società operante nel settore specifico delle attrezzature di sollevamento ivi compresi i Montaferetri è da considerarsi a tutti gli effetti "personale competente" e quindi in ottemperanza al D.Lgs 81/08 ha piena facoltà di intervenire migliorando il sistema e completando la riparazione della macchina.

L'intervento viene considerato in modo urgente pertanto la sostituzione del ricambio con vostro ordine immediato potrà essere svolto entro le 24 ore da vostra accettazione.

Importo intervento da eseguire Euro 190,00 oltre I.V.A. in misura di legge;

Ritenuto di intervenire con estrema urgenza alla soluzione del problema, al fine di evitare tempi di attesa improponibili e inefficienza delle macchine operanti presso il civico cimitero;
Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto L. 78/09 convertito in Legge 03/8/09 n.102;
Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) Di affidare alla ditta CIMIT SERVICE SNC DI Mario Sferruzzi e C. con sede in Via alle Fabbriche n. 183 a 10072 Caselle Torinese (TO) l'incarico per la riparazione della macchina tipo Montafereetri R. MITO 520 esistente presso il cimitero comunale, che frequentemente accusa avaria di funzionamento, in conformità al preventivo di spesa Offerta n. 2015/0067.00 del 30.03.2105

Intervento di riparazione/sostituzione ricambi. L'intervento URGENTE è comprensivo di spese di trasferta, tempi di ricerca guasto, tempi di riparazione e/o sostituzione del ricambio in avaria eseguito presso vostro Cimitero comunale per il guasto segnalato:

- Sostituzione di Finecorsa elettromeccanico di macchina bassa ad escludere la movimentazione come da elenco parti di ricambio del costruttore ed in conformità al manuale d'uso della macchina;
- Taratura del finecorsa e miglioramento del sistema di controllo macchina tutta bassa per evitare la rottura meccanica a seguito di abbassamento completo della piattaforma;
- Collaudo funzionale della macchina a garanzia della funzionalità dei dispositivi di sicurezza ripristinati;

Il lavoro sarà eseguito a regola d'arte nel pieno rispetto delle normative tecniche applicabili ed in ottemperanza alle indicazioni fornite dal costruttore su apposito manuale d'uso con apposito elenco ricambi e conservando a pieno le specifiche del progetto elettrico: si rilascia dichiarazione di avvenuta esecuzione a regola d'arte. La Cimit Service in quanto società operante nel settore specifico delle attrezzature di sollevamento ivi compresi i Montafereetri è da considerarsi a tutti gli effetti "personale competente" e quindi in ottemperanza al D.Lgs 81/08 ha piena facoltà di intervenire migliorando il sistema e completando la riparazione della macchina. L'intervento viene considerato in modo urgente pertanto la sostituzione del ricambio con vostro ordine immediato potrà essere svolto entro le 24 ore da vostra accettazione, per l'importo di Euro 190,00 oltre I.V.A. in misura del 22,00% pari ad Euro 41.80 ed un totale di Euro 231,80 legge;

2) Di imputare la spesa di Euro 231,80 al Capitolo n. 4.210/10/99 ex 26.200 "Spese funzionamento cimitero comunale" Codice 1 10 05 03 del bilancio per l'esercizio 2015 in corso di formazione;

3) Di dare atto che a far data dal 30/03/2015 la trasmissione delle fatture avverrà esclusivamente in modo telematico e che il Codice Univoco IPA del Comune di Bricherasio è: **UFSDSX**;

4) Di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che è stato assunto impegno di spesa:

Settore	Soggetto	C / R	Anno	Imp/ Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	C	2015	225	1100503	4210	10	99	35.200,00	12.792,97	231,80

Settore	Soggetto	C / R	Anno	Acc..	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €

Li, 01/04/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/_____