PROVINCIA DI TORINO

A-Fabbricati

| N.D | DESCRIZIONE DEL BENE | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | UNITA' IMMOBILIARE | | | | | | |
| | PIAZZA S. MARIA, n. 11 | | | | | | |

| DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI | | | | DA | NOTE | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|-------|--------|--------------|---------------------|-----------|--|
| Foglio | Partice lla | Sub. | Zona Cens. | Micro Zona | Categ | Classe | Consisten za | Sup. Catastale (m2) | Rendita € | |
| 33 | 77 | 12p. | | | B4 | U | 336,60 | / | 260,76 | |

Altri dati:

| Destinazione | Destinato a Ufficio Postale - locali al piano terreno - |
|-------------------------------|---|
| Stato di conservazione | Buono |
| Eventuali vincoli e pesi | Centro Storico del PRGC |
| Destinato alla alienazione | NO |
| Destinato alla valorizzazione | SI |

Bricherasio, lì 18.05.2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNCI

Felco h

PROVINCIA DI TORINO

A-Fabbricati


| N.D | | DESCRIZIONE DEL BENE |
|-----|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | FABBRICATO VIA UMBERTO I°, n. 10 | |

| DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI | | | | DA | NOTE | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|-------|--------|-----------------|---------------------|-----------|--|
| Foglio | Partice lla | Sub. | Zona Cens. | Micro Zona | Categ | Classe | Consisten za | Sup. Catastale (m2) | Rendita € | |
| 33 | 344 | 1 | | | A2 | 2 | | 7,5 vani | 406,71 | |
| 33 | 344 | 2 | | | C6 | 3 | | 15 mq. | 30,99 | |
| 33 | 344 | 3 | | | C2 | 3 | | 6 mq. | 4,96 | |
| 33 | 344 | 4 | | | A3 | 1 | | 12 vani | 365,65 | |

Altri dati:

| Destinazione | Caserma die Carabinieri | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------|--|
| Stato di conservazione | Buono | | |
| Eventuali vincoli e pesi | Centro Storico | | |
| Destinato alla alienazione | NO | <u> </u> | |
| Destinato alla valorizzazione | SI | | |

Bricherasio, lì 18.05.2015



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNCI

Felco G

PROVINCIA DI TORINO

A-Fabbricati

| N.D | | DESCRIZIONE DEL BENE | |
|-----|--------------------------------------|----------------------|--|
| 1 | FABBRICATO STR. S. MICHELE, n. 22 | | |
| | | | |

| DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI | | | | | DA | NOTE | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|-------|--------|-----------------|---------------------|-----------|--|
| Foglio | Partice lla | Sub. | Zona Cens. | Micro Zona | Categ | Classe | Consisten za | Sup. Catastale (m2) | Rendita € | |
| 12 | 190 | 105 | | | A3 | 3 | 3 | B2 | 125,50 | |

Altri dati:

| Destinazione | Alloggio destinato alla locazione a persone oltre 65 anni |
|-------------------------------|---|
| Stato di conservazione | Buono |
| Eventuali vincoli e pesi | // |
| Destinato alla alienazione | NO |
| Destinato alla valorizzazione | SI |

Bricherasio, lì 18.05.2015



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNCI

Falco h

PROVINCIA DI TORINO

A-Fabbricati

| N.D | DESCRIZIONE DEL BENE | |
|-----|--|--|
| 1 | FABBRICATO STR.LE CAPPELLA MERLI, n. 60 | |

| DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI | | | | | DA | NOTE | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|-------|--------|--------------|---------------------|-----------|--|
| Foglio | Partice lla | Sub. | Zona Cens. | Micro Zona | Categ | Classe | Consisten za | Sup. Catastale (m2) | Rendita € | |
| 37 | 435 | 101 | | | B4 | U | 375 | 113 | 290,51 | |

Altri dati:

| Destinazione | Destinato a Associazioni |
|-------------------------------|--------------------------|
| Stato di conservazione | Buono |
| Eventuali vincoli e pesi | // |
| Destinato alla alienazione | NO |
| Destinato alla valorizzazione | SI |

Bricherasio, lì 18.05.2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNCI

Felco Is

PROVINCIA DI TORINO

A-Fabbricati

| N.D | | DESCRIZIONE DEL BENE | |
|-----|-----------------------------------|----------------------|--|
| | FABBRICATO STR. ALLIAUDI, n. 1 | | |

| DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI | | | | DA | NOTE | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|-------|--------|-----------------|---------------------|-----------|--|
| Foglio | Partice lla | Sub. | Zona Cens. | Micro Zona | Categ | Classe | Consisten za | Sup. Catastale (m2) | Rendita € | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | 77 | 101 | | | B4 | U | 685 | 219 | 530,66 | |

Altri dati:

| Destinazione | Destinato a uffici pubblici |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Stato di conservazione | Buono |
| Eventuali vincoli e pesi | // |
| Destinato alla alienazione | NO |
| Destinato alla valorizzazione | SI |

Bricherasio, lì 18.05.2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNCI

Felco G

PROVINCIA DI TORINO

A-Fabbricati

| N.D | | DESCRIZIONE DEL BENE | |
|-----|---------------------------------------|----------------------|--|
| 1 | FABBRICATO STR. S. CATERINA, n. 29 | | |

| DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI | | | | | DA | NOTE | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|-------|--------|-----------------|---------------------|-----------|--|
| Foglio | Partice lla | Sub. | Zona Cens. | Micro Zona | Categ | Classe | Consisten za | Sup. Catastale (m2) | Rendita € | |
| 8 | 23 | 1 | | | B5 | 2 | 431 | 135 | 667,78 | |

Altri dati:

| Destinazione | Destinato a aule didattiche ambientale In uso alla Parrocchia S. Maria |
|-------------------------------|---|
| Stato di conservazione | Buono |
| Eventuali vincoli e pesi | Vincolo paesaggistico Vincolo idrogeologico |
| Destinato alla alienazione | NO |
| Destinato alla valorizzazione | SI |

Bricherasio, lì 18.05.2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNCI

Felos G

PROVINCIA DI TORINO

A-Fabbricati

| N.D | DESC | RIZIONE DEL BENE |
|-----|----------------------------------|------------------|
| | FABBRICATO VIA BRIGNONE, n. 3 | |

| DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI | | | | DA | NOTE | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|-------|--------|-----------------|---------------------|-----------|--|
| Foglio | Partice lla | Sub. | Zona Cens. | Micro Zona | Categ | Classe | Consisten za | Sup. Catastale (m2) | Rendita € | |
| 33 | 79 | | | | B5 | 2 | 1699 | / | 2632,38 | |

Altri dati:

| Destinazione | Fabbricato in uso alle Associazioni |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Stato di conservazione | Buono |
| Eventuali vincoli e pesi | Centro Storico del PRGC |
| Destinato alla alienazione | NO |
| Destinato alla valorizzazione | SI |

Bricherasio, lì 18.05.2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNCI

Felco h