



COMUNE DI BRICHERASIO
Città Metropolitana di Torino



**RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
IMMOBILI E SPAZI COMUNALI**

RELAZIONE FOTOGRAFICA

PROPRIETA'

Comune di Bricherasio

Piazza Santa Maria n° 11
10060 - Bricherasio (To)

TECNICO

Arch. Manfren Luca

Via Volta n° 3 - Luserna San Giovanni
Tel 0121/901011

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

Data: maggio 2024

ALLEGATO 7

ATTO DI SOTTOMISSIONE - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

ALLEGATO 6 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Edificio “Collabente” – prospetto est, modifica a muratura portante esistente



Edificio “Collabente” – prospetto est, particolare del muro esistente modificato



Edificio “Polivalente” – prospetto ovest dell’edificio – rampa di accesso a nuova apertura non ancora realizzata



Edificio “Polivalente” – prospetto ovest dell’edificio – particolare della porta di accesso



Edificio “Centro Anziani” – prospetto sud dell’edificio – muretto di protezione a finestre in fase di realizzazione



Edificio “Centro Anziani” –particolare muretto di protezione a finestre in fase di realizzazione



Sede associazioni – vano scala – posa di nuova trave in acciaio a sostegno della lunetta in muratura



Sede associazioni – particolare nuova trave in acciaio a sostegno della lunetta in muratura



Sede associazioni, piano primo – chiusura di finestra di accesso a sottotetto



Serramenti sede associazione necessitanti di confinamento per rimozione e smaltimento causa presenza amianto nel mastice ferma vetro



Realizzazione di nuovo allaccio alla rete gas su Via Brignone



Realizzazione di nuovo allaccio alla rete gas su Via Brignone – particolare nicchia alloggiamento dei contatori



Nicchia di alloggiamento di quadro elettrico e contatore – ingresso cortile della sede associazioni

Le opere in variante impreviste e imprevedibili comprendono anche la diversa distribuzione dell'impianto dati dopo attenta verifica in loco con l'amministrazione e i progettisti