



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO

SERVIZI TECNICI

C. A. P. 10060 – Tel. 0121.599333 – Fax 0121.599334

## VERBALE SOMMA URGENZA

(Art. 163 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50)

La sottoscritta Romina BRUNO FRANCO in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Bricherasio, coadiuvata dall'Arch. Annalisa BONINO dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 23/24/25 novembre 2019, hanno effettuato numerosi sopralluoghi nelle giornate del 24/25/26/27 novembre 2019, rilevando quanto segue:

- Località Cappella Moreri:
  - frana in Strada Cesani Marciottina sinistra orografica (Fg. 13 mappale 34);
  - cedimento di ampia porzione di pavimentazione stradale in Strada Canavero altezza civico n. 52;
- concentrico:
  - frana in Via Molarosso in sinistra orografica (Fg. 23 mappale 310);
  - n. 2 frane in Strada Rivà (strada chiusa) di cui n. 1 in destra orografica (Fg. 27 mappale 45) e n. 1 in sinistra orografica (Fg.23 mappale 225);
- Località San Michele:
  - frana Strada Santa Caterina al km +0.098 (strada chiusa) in destra orografica (Fg. 12 mappale 348);
  - frana con lieve cedimento del manto stradale in Strada Santa Caterina al km + 0.450 in destra orografica (Fg. 12 mappale 167);
- intasamenti rete bianca in varie strade del territorio comunale;

**Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, per:**

- rimozione delle frane;
- rimozione e pulizia dei detriti dalle strade;
- pulizia delle bealere ed delle tubazioni otturate;

**Attestato quanto sopra, si rende necessario:**

- rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo;
- ripristinare la circolazione sulle pubbliche vie compromesse da frane, smottamenti, allagamenti e presenza di detriti;
- consentire il ripristino di collegamenti sicuri fra tutte le zone del territorio;
- consentire la ripresa di tutte le attività e di tutti i servizi;
- impedire il peggiorare della situazione a seguito di una eventuale reiterazione degli eventi;
- per la frana al km +0.098 di Strada Santa Caterina procedere alla preventiva progettazione per la successiva realizzazione di una scogliera in massi di cava in prosecuzione di tratto di muro già esistente a monte, di lunghezza presunta pari a 30 mt ed un'altezza presunta di 3,50mt a protezione della viabilità pubblica in corrispondenza del movimento franoso.



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO

SERVIZI TECNICI

C. A. P. 10060 – Tel. 0121.599333 – Fax 0121.599334

## **Ravvisata la necessità di:**

- un tempestivo ed immediato impiego delle maestranze del Comune di Bricherasio;
- affidare a ditte specializzate incarichi per l'esecuzione di alcuni interventi;
- acquisire forniture e servizi in economia;
- coprire le eventuali spese derivanti dall'impiego di personale extracomunale (volontariato);

## **Considerato che nel Piano di Protezione Civile è stata individuata la seguente ditta:**

- **“ATE Snc di Falco Silvio & C.” con sede in Bricherasio, Strada Braide, 8.**

che risulta essere:

1. in possesso delle necessarie attrezzature;
2. in possesso del personale specializzato necessario;
3. in grado di intervenire in tempi rapidi impiegando mezzi ed attrezzature idonee;
4. disponibile all'intervento immediato.

**Al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori disagi alla popolazione,**

## **SI RITIENE INDISPENSABILE**

- **provvedere all'individuazione del professionista a cui affidare la progettazione architettonica e strutturale relativa alla realizzazione della scogliera in Strada Santa Caterina;**
- **provvedere nell'immediato ad eseguire tutti gli interventi incaricando la ditta individuata;**
- **Richiedere alla sopracitata impresa una tempestiva quantificazione della spesa occorrente per gli interventi, procedendo al conseguente affidamento;**
- **Provvedere alle spese necessarie a garantire la rimozione del pericolo.**

Bricherasio, lì 27.11.2019

**IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI TECNICI**